

MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS



Stücknummer 302743
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2016 / 03
Kilometerstand 485.000 km

Fahrgestellnummer
WDB9634031L987080

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 17900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	7.494 kg
Bruttogewicht	19.000 kg
Tankinhalt gesamt	570 liter
Höhe der Sattelkupplung	120 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	370 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Hochdach
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Farbe	Rot

Antriebsstrang

Motorleistung	330 kW (448 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Automatic
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

8 mm

8 mm

Reifengröße: 315/80R22,5

Blattfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch



2

2 mm

3 mm

5 mm

6 mm

Reifengröße: 315/80R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen