# SCHMITZ SKI 24 SL 8.2 ISOLATED DAMAGED



Nº de referencia 298846 Clase Semirremolque Especificación Volquete Año de la primera 2014 / 06 Kilometraje

Nº del bastidor

WSK00000001280518

Condición técnica **Observaciones** 

TIPPING CYLINDER BROKEN, ISOLATION (A15)

Precio €11900



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# **Equipamiento**

## Chasis

Número de ejes

Peso en vacío 6.960 kg Peso bruto 39.000 kg Tipo de chasis Chasis completo

Material del chasis Acero Kingpin tamaño 2 inch

Tipo de suspensión Suspención neumática integral

## Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)

ABS **EBS** 

## Carrocería

Año de construcción de la 2.014

carrocería

Material de la carrocería Acero Material pared lateral Aislado Posibilidades de volteo 1 lado Longitud de la caja 850 cm Ancho de la caja 228 cm Altura de la caja 150 cm Capacidad cisterna 29 Contenido de cisterna m3

Eje

Marca del eje **SCHMITZ** 

**Observaciones** 

Observaciones TIPPING CYLINDER BROKEN.

ISOLATION LEFT HAND SIDE

**BROKEN** 

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

# Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.



# TRUCKS TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN KLEYN GROUP VANS TRAILERS SERVICE Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Informe de inspección

# Carrocería

Condición interior

Condición externos

# Neumáticos, Ilantas

# Neumáticos / ejes



## Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

# Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos