

VAN HOOL MULTI HIGH CUBE MB DISC BRAKES



Nº de referencia 300637
Clase Semirremolque
Especificación Transporte de
Año de la primera 2005 / 01
Kilometraje

Nº del bastidor
YE13B0070AA406391

Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio € 3450



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	3
Carga útil	32.660 kg
Peso en vacío	5.340 kg
Peso bruto	38.000 kg
Tipo de chasis	Chasis completo
Material del chasis	Acero
Kingpin tamaño	2 inch
Distancia entre ejes	870 cm
Tipo de suspensión	Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Carrocería

Año de construcción de la carrocería	2.007
Dimensiones del contenedor	1x20/2x20/1x30/1x40

Góndola para transporte de

Chasis extensible	posterior
-------------------	-----------

Eje

Marca del eje	MERCEDES-BENZ
---------------	---------------

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición externos



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



1

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Eje elevatario

Suspensión neumática

Freno de discos



2

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos



3

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- 5 círculos azules: Muy buen estado
- 4 círculos azules: Buen estado
- 3 círculos azules: Estado razonable
- 2 círculos azules: Estado moderado
- 1 círculo azul: No cumple con los requisitos