

HERTOGHS O3 WITH CONTAINER CURTAIN CONTAINER



Nº de referencia 304547
Clase Semirremolque
Especificación Transporte de
Año de la primera 2014 / 10
Kilometraje
Nº del bastidor
XL90Z339SEC196467

Condición técnica
Observaciones



(A15)

Precio € 7950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	3
Carga útil	33.960 kg
Peso en vacío	5.040 kg
Peso bruto	39.000 kg
Tipo de chasis	Chasis completo
Material del chasis	Acero
Kingpin tamaño	2 inch
Distancia entre ejes	884 cm
Tipo de suspensión	Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Carrocería

Año de construcción de la carrocería	2.014
Longitud de la caja	1.355 cm
Ancho de la caja	248 cm
Altura de la caja	260 cm
Altura de paso	252 cm
Dimensiones del contenedor	1X45 high cube

Eje

Marca del eje	SAF
---------------	-----

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior



Condición externos



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



1

9 mm

9 mm

Dimensión de la llanta:

435/50R19,5

Suspensión neumática

Frenos de tambor



2

12 mm

14 mm

Dimensión de la llanta:

435/50R19,5

Suspensión neumática

Frenos de tambor



3

6 mm

10 mm

Dimensión de la llanta:

435/50R19,5

Suspensión neumática

Frenos de tambor

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- 5 círculos azules: Muy buen estado
- 4 círculos azules y 1 blanco: Buen estado
- 3 círculos azules y 2 blancos: Estado razonable
- 2 círculos azules y 3 blancos: Estado moderado
- 1 círculo azul y 4 blancos: No cumple con los requisitos