CHEREAU FRIGO



Nº de referencia Clase Especificación

Año de la primera Kilometraje

Nº del bastidor VM4CSD31KDA002827

Condición técnica Observaciones

(A15)



304621

2013 / 04

Semirremolque

Caja frigorífica







Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Precio €9900

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Carga útil 27.270 kg 11.730 kg Peso en vacío 39.000 kg Peso bruto Tipo de chasis Chasis completo

Material del chasis Acero Kingpin tamaño 2 inch Distancia entre ejes 890 cm

Tipo de suspensión Suspención neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)

ABS EBS

Carrocería

Año de construcción de la 2.013

carrocería

Longitud de la caja 1.345 cm Ancho de la caja 249 cm Altura de la caja 254 cm

Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Carrier Tipo de motor de enfriamiento vector1950 Motor de enfriamiento Horas de trabajo electricidad 2.467 horas Horas de trabajo diesel 16.383 horas 45 mm

Eje

BPW Marca del eje

Puerta elevadora

Puerta elevadora

Clase de la puerta elevadora

Capacidad de la puerta

elevadora

Marca de la puerta elevadora Material de la puerta elevadora

Dimensiónes de la puerta

elevadora

Puerte elevadora retráctil

2.500 kg

d hollandia acero y aluminio 190x240

diesel / eléctrico Grosor de pared

Reconocimiento y profesionalidad

















Información de contacto

info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222



TRUCKS TRUCKS TRUCKS WILEYN KLEYN KLEYN KLEYN KLEYN TRAILERS Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior

Condición externos


Sistema de enfriamiento

Sistemas

Puerta elevadora

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos