## **MERCEDES-BENZ AROCS 3240 HIAB228ES5**



Nº de referencia 304756 Clase Camión Especificación Plataforma Año de la primera 2018 / 07 Kilometraje 146.729 km

Nº del bastidor WDB96423010251189

Condición técnica **Observaciones** HIAB228ES5 (A15)

Precio €69900









Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# **Equipamiento**

#### Chasis

Número de ejes Configuración 8x4 Peso en vacío 17.395 kg Peso bruto 32.000 kg Contenido total del depósito de 250 I combustible

 $N^{\circ}$  de bloqueo de diferencial 2 570 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas** 

#### Cabina

Tipo de cabina Cabina corta

Control de velocidad

Tacógrafo Tacógrafo digital

Color Blanco

#### Línea de conducción

Capacidad del motor 294 Kw (400 Hp)

Euro

Clase de caja de cambios Automático

Nº de las velocidades

Dirección asistida

ABS **ASR** 

Toma de fuerza

#### Carrocería

Longitud de la caja 727 cm Ancho de la caja 232 cm

Bomba

#### Grúa

Grúa Marca de grúa Hiab 228 ES - 5 2.018 Año de construcción de la grúa Capacidad de la grúa 22

Carga máxima 980 kg bij 14,5 m

Cantidad de las patas

Aprobado por la UE

Posición del manejo Manejo lateral a la derecha

Posición de la grúa Detrás en el chasis 5 veces

Extensible hidráulicamente Conexiones hidráulicas

adicionales

Gancho para paletas

#### Observaciones

Observaciones HIAB228ES5

#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

#### Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

### **Dimensiones**



## Informe de inspección

#### Cabina

Interior

Externos


Suspensión

#### Carrocería


Condición interior

Condición externos

#### Neumáticos, llantas



## Neumáticos / ejes



#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

#### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos