

## KOGEL S24-2 MULTI SAF AXLES LIFT AXLE



Nº de referencia 306408  
Clase Semirremolque  
Especificación Transporte de  
Año de la primera 2018 / 01  
Kilometraje  
Nº del bastidor  
WK0S0002400218770

Condición técnica   
**Observaciones**

( A15 )

**Precio €11900**



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 3  
Peso en vacío 5.710 kg  
Peso bruto 39.000 kg  
Tipo de chasis Chasis completo  
Material del chasis Acero  
Kingpin tamaño 2 inch  
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

### Línea de conducción

Capacidad del motor 7 Kw (10 Hp)  
ABS  
EBS

### Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.018  
Altura del piso de la caja de carga 115 cms  
Dimensiones del contenedor all connections

### Góndola para transporte de

Chasis extensible posterior

### Eje

Marca del eje SAF

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Carrocería

Condición externos



### Neumáticos, llantas

Neumáticos



## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
385/55R22,5  
Eje elevatorio  
Suspensión neumática  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
385/55R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
385/55R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos