



Marque	SCANIA
Type	G420
Genre	Camion
Spécification	Plateau ridelles
Année d'immatriculation	2021
Numéro de châssis	VLUP6X20009135044
Kilométrage	1 812 km
Condition technique	★★★★★

Prix

€ 67500



Plus d'informations sur ce véhicule?

Contactez moi

Klevn

+31 183 668 222

info@klevn.com

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x2
Pneus jumelés	✓
Contenu total diesel	300 litres
Nombre de butées	1
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Air conditionné	✓
Position du chauffeur	Conduite à gauche
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	Scania
Type de moteur	DT12 19L01
Puissance du moteur	309 Kw (414 Pk)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	2
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Marque boîte de vitesses	Scania
Type de boîte de vitesses	GR905R
Vitesses	12
Pédale d'embrayage	✓
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓
PTO	✓

Carrosserie

Matériel de la construction	acier
Pompe	✓
Grue	
Grue	✓
Marque de la grue	Hiab 166D-3 CLX
Année de construction	2 010
Capacité de la grue	16
Charge maximale	1380 Kg bij 10,3 M
Nombre de supports	2
Agréé CE	✓
Plateau surbaissé	commande latérale gauche et droite
Position de la grue	derrière la cabine
Extensions hydrauliques	3 fois
Conn. Supplém. Grue	aucun
Crochet	✓

Remarques

UNUSED / EURO 2 / NON EU CIRCULATION PERMITTED / MANUAL GEAR / RET

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	★★★★★
Tableau affichage	★★★★★
Électrique	★★★★★

Cabine

Interne	★★★★★
Extérieures	★★★★★
Colonne de direction	★★★★★
Suspension	★★★★★
Châssis	★★★★★
Freins	★★★★★

Ligne d'entraînement

Les données générales du mote	★★★★★
Système de refroidissement	★★★★★
Système de carburant	★★★★★
Système d'échappement	★★★★★
Système de graissage	★★★★★
Boîte de vitesses	★★★★★
Embrayage	★★★★★
Transmission	★★★★★

Carrosserie

Hydraulique	★★★★★
État interne	★★★★★
Etat extérieur	★★★★★


Grue

Supports	★★★★★
Mécanique	★★★★★
Hydraulique	★★★★★
Electrique	★★★★★

Pneus/roues

Pneus	★★★★★
-------	-------

★★★★★★	Très bon état
★★★★★	Bon état
★★★★	Raisnable de l'État
★★★	Etat modérée
★	Ne répond pas aux exigences



Pneus / essieux

