

SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK



Codice 298191
Tipo Semirimorchio
Specifica Frigo
Anno 2016 / 06
Chilometri

Numero telaio
WSM00000005160539

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Pesa tara 8.537 kg
Peso lordo 39.000 kg
Tipo di telaio Telaio incompleta
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.016
Lunghezza cassone 1.340 cm
Larghezza cassone 250 cm
Altezza cassone 269 cm

Unità refrigerante

Marca del motore dell'grupo Carrier
Tipo del motore dell'grupo vector1950
Motore dell'grupo gasolio e elettrico
Ore operative elettrico 33 ore
Ore operative gasolio 4.088 ore
Spessore parete 40 mm

Asse

Marca assale SCHMITZ

Informazioni di contatto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Unità refrigerante

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
385/55R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/55R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/55R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti