

SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK



Codice 298192
Tipo Semirimorchio
Specifica Frigo
Anno 2016 / 06
Chilometri

Numero telaio
WSM00000005160541

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 17900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Pesa tara 8.537 kg
Peso lordo 39.000 kg
Tipo di telaio Telaio completo
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS
EBS

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.016
Lunghezza cassone 1.340 cm
Larghezza cassone 250 cm
Altezza cassone 269 cm
Altezza libera 268 cm

Unità refrigerante

Marca del motore dell gruppo Carrier
Tipo del motore dell gruppo vector1950
Motore dell gruppo gasolio e elettrico
Ore operative elettrico 881 ore
Ore operative gasolio 4.372 ore
Spessore parete 40 mm

Asse

Marca assale SCHMITZ

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Unità refrigerante

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
385/55R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/55R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/55R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti