

SYSTEM TRAILERS VEDECAR CARRIER MAXIMA 13

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 305434
Tipo Semirimorchio
Specifica Frigo
Anno 2011 / 06

Chilometri
Numero telaio
WSJTKS327BTJ20211

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 8950

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Peso lordo 39.000 kg
Tipo di telaio Telaio completo
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Tipo di sospensione full pneumatica

Cabina

Colore Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS
EBS

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.011
Lunghezza cassone 1.340 cm
Larghezza cassone 250 cm
Altezza cassone 264 cm
Altezza libera 264 cm

Unità refrigerante

Marca del motore del gruppo Carrier
Tipo del motore del gruppo maxima 1300
Motore del gruppo gasolio e elettrico
Ore operative elettrico 152 ore
Ore operative gasolio 3.496 ore
Spessore parete 45 mm

Asse

Marca assale SAF

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Unità refrigerante

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti