

KOGEL S24 SAF AXLES CARRIER



Codice 306091
Tipo Semirimorchio
Specifica Frigo
Anno 2014 / 08

Chilometri
Numero telaio
WK0S0002400173655

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 14900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Peso massimo 30.550 kg
Pesa tara 8.450 kg
Peso lordo 39.000 kg
Tipo di telaio Telaio incompleta
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Passo 877 cm
Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS
EBS

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.014
Lunghezza cassone 1.340 cm
Larghezza cassone 248 cm
Altezza cassone 260 cm

Unità refrigerante

Marca del motore del grupo Carrier
Tipo del motore del grupo vector1950
Motore del grupo gasolio e elettrico
Ore operative elettrico 63 ore
Ore operative gasolio 5.643 ore
Spessore parete 45 mm

Asse

Marca assale SAF

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Unità refrigerante

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti