DAF CF 460 PTO INTARDER DAY CAB



Codice 307611

Tipo Trattore Stradale

Specifica

Anno 2016 / 10 Chilometri 622.346 km

Numero telaio

Osservazioni

(A15)

XLRTEM4300G102068

Condizione tecnica











IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

2









Prezzo €19950

Attrezzature

Telaio Sedili

Nr. assali 2 Posti Configurazione 4x2 12.040 kg Peso massimo Pesa tara 7.460 kg

19.500 kg Peso lordo Contenuto totale di gasolio 430 litri Altezza della ralla 124 cm Numero di blocchi

Passo 360 cm

Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina Space Cab

Cruise control Tachigrafo Tachigrafo digitale

Aria condizionata Riscaldamento autonome

Colore Verde

Linea di trasmissione

Potenza del motore 338 kW (459 Hp)

Tipo di carburante gasolio

Genre del cambio AS-tronic Numero di marche

Impianto frenante supplementare

Marca ritardatore

Servosterzo

ABS **ASR**

Installazione idraulica

Presa di forsa

Sovrastruttura

Pompa

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Intarder

Esperti ed autorizzati













Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



TRUCKS

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 00000 Sistema carburante 00000 Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 00000 Frizione 00000 Propulsione

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 315/80R22,5 sospensione balestra Freni a disco Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici: 315/80R22,5 sospensione pneumatica Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti