

SDC SDCCS SEMI HUIF



Codice 308123
Tipo Semirimorchio
Specifica Semirimorchio a
Anno 2010 / 07
Chilometri

Numero telaio
SDCCS45B300107712

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 16950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Pneumatici gemellati
Peso massimo 32.340 kg
Pesa tara 9.660 kg
Peso lordo 42.000 kg
Tipo di telaio Telaio completo
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Passo 947 cm
Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS
EBS

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.010
Lunghezza cassone 1.355 cm
Larghezza cassone 247 cm
Altezza cassone 306 cm

Autocarro a pianale ribassato

Tipo dell'autocarro a pianale ribassato semirimorchio a semipianale ribassato
Lunghezza pianale 20 cm
Collo di cigno 425 cm

Asse

Marca assale BPW

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Autocarro a pianale ribassato

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
245/70R17,5
sospensione pneumatica
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:
245/70R17,5
sospensione pneumatica
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:
245/70R17,5
sospensione pneumatica
Freni a tamburo

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti