

FLOOR FLO-12-18K1



Codice 308331
Tipo Semirimorchio
Specifica Cassone
Anno 2001 / 01

Chilometri
Numero telaio
XLT0000000W020399

Condizione tecnica 
Osservazioni

(A15)

Prezzo €3950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Peso massimo 20.760 kg
Pesa tara 9.240 kg
Peso lordo 30.000 kg
Tipo di telaio Telaio completo
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Passo 804 cm
Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.001
Lunghezza cassone 1.180 cm
Larghezza cassone 250 cm
Altezza cassone 230 cm
Altezza libera 219 cm

Asse

Marca assale BPW

Sponda idraulica

Sponda idraulica
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica 1.500 kg
Marca della sponda idraulica d hollandia
Materiale della sponda idraulica acciaio
Dimensione della sponda idraulica 200x248

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Sponda idraulica

Comandi

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a tamburo
Asse sterzante

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti