CHEREAU Carrier1550 D+E,lift



Codice 308415 Semirimorchio Tipo Specifica Frigo

Anno 2018 / 03 Chilometri

Numero telaio

VM4CSD3000A113903

Condizione tecnica







Osservazioni Carrier Vector 1550 D+E, folding lift 2T, (A15)

Prezzo €49900



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali Pesa tara 9.180 kg Peso lordo 39.000 kg Tipo di telaio Telaio completo Materiale del telaio acciaio

Kingpin dimensione 2 inch

Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)

ABS **EBS**

Sovrastruttura

Anno di costruzione della 2.018

sovrastruttura

Lunghezza cassone 1.340 cm Larghezza cassone 246 cm Altezza cassone 265 cm Altezza libera 264 cm

Unità refrigerante

Marca del motore dell grupo Carrier Tipo del motore dell grupo vector`550 Motore dell grupo gasolio e elettrico

Ore operative elettrico 1 ore 4.547 ore Ore operative gasolio Spessore parete 60 mm

Asse

Marca assale SAF

Sponda idraulica

Sponda idraulica

idraulica

Osservazioni

lift 2T.

2.000 kg

d hollandia

180 x 240

acciaio e alluminio

Tipo della sponda idraulica Potenza sponda idraulica Marca della sponda idraulica Materiael della sponda idraulica Dimensione della sponda

Osservazioni

Carrier Vector 1550 D+E, folding

sponda montacarico scorrevole

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati















Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.





Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna


Unità refrigerante


Sistemi

Sponda idraulica

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali







info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto
Stato moderato

Non soddisfa i requisiti