M.A.N. 26.460 TGX XLX 6X2 BLS ADR



Codice 308676

Tipo Trattore Stradale

Specifica

Anno 2019 / 05 Chilometri 523.220 km

Numero telaio

WMA24XZZ9KP124692

Condizione tecnica













IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3 4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Prezzo €39950

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3 Configurazione 6x2 Pesa tara 8.735 kg 26.000 kg Peso lordo 460 litri Contenuto totale di gasolio Altezza della ralla 116 cm Spintore Ralle Numero di blocchi Passo 395 cm

sospensione pneumatica Tipo di sospensione

Cabina

Tipo della cabina Cabina alta

Cruise control Tachigrafo Tachigrafo digitale Aria condizionata

Riscaldamento autonome

Colore Blu

Linea di trasmissione

Marca del motore M.A.N.

Potenza del motore 338 kW (459 Hp)

Genre del cambio AS-tronic Numero di marche

Servosterzo ABS ASR

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222 Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo Codici display cruscotto 0000 Elettrico 0000

Cabina

Interno 0000 0000 Esterno Colonna dello sterzo 00000 00000 Sospensione Telaio 00000 Freni 00000

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 00000 Sistema carburante 00000 Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 00000 Frizione 00000 00000 Propulsione

Pneumatici/Ruote

Pneumatici 0000

Pneumatici e assali



sospensione balestra Freni a disco Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici: 385/55R22,5 Asse sollevatore sospensione pneumatica Freni a disco



Dimensione pneumatici: 315/70R22,5 sospensione pneumatica Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato Buono stato

Stato di conservazione discreto Stato moderato

Non soddisfa i requisiti