

MERCEDES-BENZ ACTROS 2551 6X2 LIFT WB 490 C



Nr pozycji 304311
Rodzaj Samochód ciężarowy
Specyfikacja Samochód ciężarowy
Rok rejestracji 2013 / 08
Stan kilometrów 844 365 km

Numer podwozia
WDB9630201L773827

Stan techniczny

Uwagi

(A15)

Cena € 13900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi 3
Konfiguracja 6x2
Ciężar własny 10 800 kg
Masa całkowita 26 000 kg
Pojemność zbiornika 390 litrów
Zaczepek do przyczepy ✓
Wymiar sworzni królewskiego Special
Ilość blokad 1
Rozstaw osi 490 cm
Typ zawieszenia Zawieszenie pełno-pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny Kabina sypialna
Cruise control ✓
Tachograf ✓
Tachograf cyfrowy ✓
Klimatyzacja ✓
Ogrzewania postojowe ✓
Kolor Srebrny
Metaliczny ✓

Linia napędowa

Marka silnika Mercedes
Moc silnika 375 kw (510 Hp)
Euro 5
Rodzaj skrzynki biegów Telligent
Biegi 12
Wspomaganie kierownicy ✓
ABS ✓
ASR ✓

Winda

Winda ✓
Rodzaj windy Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind 1 500 kg
Marka windy Zepto
Materiał windy stal
Wymiar platformy 170 x 246

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
TRUCKS



KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL004676841B01

Koła i osie

Tachograf	
Kody wyświetlacza	
Elektryczny	

Wewnętrzne	
Zewnętrzne	
Kolumna kierownicy	
Resory	
Podwozie	
Hamulce	

Silnik - całość	
Układ chłodzenia	
Układ paliwowy	
Układ wydechowy	
Układ smarowania	
Skrzynka biegów	
Sprzęgło	
Napęd	

Obsługa	
Układ	

Opony



Oś skrętna, Mechaniczne



Hamulce tarczowe



Hamulce tarczowe

Tel: +31 183 668 222

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●	Średni stan
●●●●●	Nie spełnia wymagań