



| | |
|--------------------|-------------------|
| Marca | DAF |
| Tipo | CF 460 |
| Categoria | Camião |
| Especificação | Sistema de gancho |
| Ano 1ª legalização | 2014 |
| Número do chassi | XLRAKM4300G044318 |
| Quilometragem | 737.056 km |
| Condição técnica | ★★★★★ |



Mais informações sobre este veículo?

Contate-me

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipamento

Chassi

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Número de eixos | 4 |
| Configuração | 8x2 |
| Pneus gêmeos | ✓ |
| Tara | 14.100 kg |
| Peso bruto | 36.000 kg |
| Conteúdo do tanque de combustível | 41 litros |
| Engate de reboque | ✓ |
| Espessura do pino de engate | 40 DIN |
| Quantidade de bloqueios de eixos | 2 |
| Tipo de suspensão | suspensão pneumática |

Cabina

| | |
|-----------------------|---------------|
| Tipo de cabina | Space Cab |
| Cruise control | ✓ |
| Tacógrafo | ✓ |
| Tacógrafo digital | ✓ |
| Ar condicionado | ✓ |
| Aquecimento de parque | ✓ |
| Posição do motorista | Pela esquerda |
| Cor | Branco |

Linha de transmissão

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Marca do motor | Paccar |
| Potência do motor | 340 kW (456 Pk) |
| Euro | 6 |
| Tipo de distribuição | Engrenagens |
| Tipo de caixa de mudanças | AS-tronic |
| Limitador de velocidade | ✓ |
| Número de mudanças | 12 |
| Sistema de frenagem adicional | ✓ |

Linha de transmissão

| | |
|---------------------------|----------|
| Marca de travão assistida | Retarder |
| Direcção assistida | ✓ |
| ABS | ✓ |
| ASR | ✓ |
| Tomada da força | ✓ |

Superestrutura

| | |
|------------------------------|----------------|
| Tipo de Sistema | MEILLER KIPPER |
| Bomba | ✓ |
| Altura do sistema basculante | 138 |

Observações

30 TONS HOOKLIFT / 8X2 TRIDEM / EURO 6

Relatório de inspecção

Chassi

| | |
|----------------------|-------|
| Tacógrafo | ★★★★★ |
| Códigos do mostrador | ★★★★★ |
| Eléctrico | ★★★★★ |

Cabina

| | |
|-----------|-------|
| Interno | ★★★★★ |
| Externas | ★★★★★ |
| Direcção | ★★★★★ |
| Suspensão | ★★★☆☆ |
| Chassi | ★★★★★ |
| Travões | ★★★☆☆ |

Linha de transmissão

| | |
|-------------------------|-------|
| Motor Geral | ★★★★★ |
| Sistema de refrigeração | ★★★★★ |
| Sistema de combustível | ★★★★★ |
| Sistema de escape | ★★★★★ |
| Sistema de lubrificação | ★★★★★ |
| Caixa de mudanças | ★★★★★ |
| Embraiagem | ★★★★★ |
| Sistema de tracção | ★★★★★ |


Superstrutura

| | |
|--------------------|-------|
| Sistema hidráulico | ★★★★★ |
| Superstrutura | ★★★★★ |
| Condição externa | ★★★★★ |

Pneus/Rodas

| | |
|-------|-------|
| Pneus | ★★★★★ |
|-------|-------|

| | |
|--------|---------------------------|
| ★★★★★★ | Muito bom estado |
| ★★★★★ | Bom estado |
| ★★★★ | Razoável estado |
| ★★★ | Moderado estado |
| ★★ | Não atende aos requisitos |



Pneus e eixos

