KLEYN TRAILERS TFSH 18 TRPI 2 ASSER STUURAS



Número de 302763 Categoria Semi reboque Especificação Caixa fechada Ano 1ª legalização 2024 / 04

Quilometragem Número do chassi WSJPRS218RTD54499

Condição técnica







Observações NIEUW, DIRECT LEVERBAAR, HARD (A15)

Preço €52900



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos

7 410 kg Peso bruto 33 000 kg Tipo de chassi Chassis completo

Material do chassi aço Kingpin tamanho 2 inch

Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)

ABS **EBS**

Superstrutura

Data de construção da 2 023

superstrutura

Comprimento da caixa 1 110 cm Largura da caixa 248 cm Altura da caixa 268 cm Altura livre 256 cm

Eixo

SAF Marca do eixo

Porta elevadora

Porta elevadora

Elevador cantilever Tipo de porta elevadora

Capacidade da porta elevadora 2 500 kg

Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora

Material da porta elevadora aço Tamanho da bandeja 200x252

Observações

Observações NIEUW, DIRECT

LEVERBAAR, HARD HOUTEN VLOER, TRIDEC GESTUURD, 2.5T DHOLLANDIA LAADKLEP

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada














Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.



TRUCKS TRUCKS TRUCKS WIEYN WIEYN TRAILERS Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U KvK 11013784

Relatório de inspecção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Porta elevadora

Manejo Sistemas Sistemas

Pneus e eixos

BTW/VAT NL004676841B01



Eixo de elevador suspensão pneumática Freios a disco



Tamanho do pneu: 385/65R22,5 suspensão pneumática Freios a disco Eixo de comando, mecânico

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
Bom estado
Razoável estado
Moderado estado
Não atende aos requisitos