BROSHUIS 4 AOU-16-40



Número de 308122 Categoria Semi reboque Especificação Porta máquinas Ano 1ª legalização 2008 / 06

Quilometragem Número do chassi XNJ42N5GA08L06021

Condição técnica Observações









(A15)

Preço €29950



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos

Pneus gêmeos

42 500 kg Capacidade de carga Tara 11 500 kg Peso bruto 54 000 kg Tipo de chassi Chassis completo

Material do chassi aço

Kingpin tamanho 2 inch

Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)

ABS EBS

Superstrutura

Data de construção da 2 008

superstrutura

Reboque baixo

Tipo de galera porta maquinas Galera da porta moveís

Comprimento da carroçaria 900 cm Comprimento do tubo recurvado 410 Chassis extensível meio Comprimento extensível 630

Eixo

Marca do eixo **GIGANT**

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada













Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões 290 cm

TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN SERVICES VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Superstrutura

Condição externa

Reboque baixo

Pneus/Rodas

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 245/70R17,5 suspensão pneumática Freios a tambor



Tamanho do pneu: 245/70R17,5 suspensão pneumática Freios a tambor



Tamanho do pneu: 245/70R17,5 suspensão pneumática Freios a tambor Eixo de comando, eixo de



Tamanho do pneu: 245/70R17,5 suspensão pneumática Freios a tambor Eixo de comando, eixo de

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
Bom estado
Razoável estado
Moderado estado

Não atende aos requisitos