

SDC SDCCS SEMI HUIF



Número de 308125
Categoria Semi reboque
Especificação Porta máquinas
Ano 1ª legalização 2010 / 07
Quilometragem

Número do chassi
SDCCS45B300107713

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 16950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Pneus gêmeos ✓
Capacidade de carga 32 340 kg
Tara 9 660 kg
Peso bruto 42 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Distância entre os eixos 947 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superestrutura

Data de construção da superestrutura 2 010
Comprimento da caixa 1 355 cm
Largura da caixa 247 cm
Altura da caixa 306 cm
Altura livre 296 cm
Tecto correção ✓

Reboque baixo

Tipo de galera porta máquinas Galera da porta móveis
Comprimento da carroçaria 920 cm
Comprimento do tubo recurvado 425

Eixo

Marca do eixo BPW

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 245/70R17,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



2

Tamanho do pneu: 245/70R17,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



3

Tamanho do pneu: 245/70R17,5
suspensão pneumática
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos