

## KNAPEN K200



Número de 308959  
Categoria Semi reboque  
Especificação Moving floor  
Ano 1ª legalização 2021 / 04  
Quilometragem

**Número do chassi**  
XPNK0C200MD076605

Condição técnica

**Observações**

( A15 )

**Preço €44950**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 3  
Capacidade de carga 34 050 kg  
Tara 7 950 kg  
Peso bruto 42 000 kg  
Tipo de chassi Chassis incompleta  
Material do chassi alumínio  
Kingpin tamanho 2 inch  
Distância entre os eixos 906 cm  
Jante de metal leve  
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

### Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)  
ABS  
EBS

### Superestrutura

Data de construção da superestrutura 2 021  
Material da superestrutura alumínio  
Comprimento da caixa 1 355 cm  
Largura da caixa 248 cm  
Altura da caixa 270 cm  
Altura livre 266 cm

### Eixo

Marca do eixo SAF

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Relatório de inspeção

### Superestrutura

Condição interna

Condição externa

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 385/65R22,5  
suspensão pneumática  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 385/65R22,5  
suspensão pneumática  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 385/65R22,5  
suspensão pneumática  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos