

## KOGEL SN 24 HARD WOOD FLOOR



Número de 309114  
Categoria Semi reboque  
Especificação Caixa de Cortinas  
Ano 1ª legalização 2017 / 10  
Quilometragem

Número do chassi  
WKOS0002400202992

Condição técnica



Observações

( A15 )

**Preço € 7950**

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 3  
Capacidade de carga 35 020 kg  
Tara 6 980 kg  
Peso bruto 42 000 kg  
Tipo de chassi Chassis completo  
Material do chassi aço  
Kingpin tamanho 2 inch  
Distância entre os eixos 901 cm  
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

### Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)  
ABS ✓  
EBS ✓

### Superestrutura

Data de construção da superestrutura 2 017  
Comprimento da caixa 1 360 cm  
Largura da caixa 248 cm  
Altura da caixa 271 cm  
Altura livre 263 cm  
Tecto correção ✓

### Eixo

Marca do eixo VALX

### Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Relatório de inspeção

### Superestrutura

Condição interna



Condição externa



### Pneus/Rodas

Pneus



## Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 385/65R22,5  
suspensão pneumática  
Freios a tambor



2

Tamanho do pneu: 385/65R22,5  
suspensão pneumática  
Freios a tambor



3

Tamanho do pneu: 385/65R22,5  
suspensão pneumática  
Freios a tambor

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos