

SCHRADER CHEMIE 29700 ltr iso,AT,FL



Codice 307847
Tipo Semirimorchio
Specifica Cisterna
Anno 2000 / 08

Chilometri
Numero telaio
W09SG1334Y1S82157

Condizione tecnica

Osservazioni
29700 ltr chemie AT,FL
(A15)

Prezzo € 16900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Pesa tara 6.180 kg
Peso lordo 34.000 kg
Tipo di telaio Telaio incompleta
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.000
Materiale della sovrastruttura alluminio
Materiale parete isolato
Capacità del bulk 29.700
Misura del contenuto del bulk litri
Numero di compartimenti 1

Asse

Marca assale BPW

Osservazioni

Osservazioni 29700 ltr chemie AT,FL

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



2

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



3

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti