

KLEYN TRAILERS TFSH 18 TRPI 2 ASSER STUURAS

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Número de 302762
Categoria Semi reboque
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2024 / 04
Quilometragem

Número do chassi
WSJPRS218RTD54498

Condição técnica

Observações
TRIDEC GESTUURD / HARD HOUTEN
(A15)

Preço € 52900

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Tara 7 410 kg
Peso bruto 33 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superstrutura

Data de construção da superstrutura 2 023
Comprimento da caixa 1 110 cm
Largura da caixa 248 cm
Altura da caixa 268 cm
Altura livre 256 cm

Eixo

Marca do eixo SAF

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 2 500 kg
Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora aço
Tamanho da bandeja 200x252

Observações

Observações TRIDEC GESTUURD / HARD
HOUTEN VLOER / 2 TONS
LAADKLEP / NIEUW / DIRECT
LEVERBAAR

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- 5 blue circles: Muito bom estado
- 4 blue circles: Bom estado
- 3 blue circles: Razoável estado
- 2 blue circles: Moderado estado
- 1 blue circle: Não atende aos requisitos