


HERTOGHS LPRS24 CURTAIN CONTAINER



Número de 304549
Categoria Semi reboque
Especificação Transporte de
Ano 1ª legalização 2015 / 07
Quilometragem

Número do chassi
WSJPRS327FTG70049

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 8950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Capacidade de carga 34 310 kg
Tara 4 690 kg
Peso bruto 39 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Distância entre os eixos 879 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superestrutura

Data de construção da superestrutura 2 015
Comprimento da caixa 1 355 cm
Largura da caixa 248 cm
Altura da caixa 260 cm
Altura livre 253 cm
Tamanhos de contentores 1X45 high cube

Eixo

Marca do eixo BPW

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 435/50R19,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



2

Tamanho do pneu: 435/50R19,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



3

Tamanho do pneu: 435/50R19,5
suspensão pneumática
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos