

FOTON AUMAN TX3234



Номенклатурен 286599
Вид Самосвал
Спецификация
Година на 2015 /
Пробег 288 546 km

Шаси номер
LVBV6PEC4FL008838

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 32900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите 3
Конфигурация 6x4
Общо количество на
дизеловото гориво 300 литра
Различни ключалки 2
Междусово разстояние 381 cm
Тип на окачването ресьори

Кабина

Тип на кабината полу-спална кабина
шофьорско място Волан от лявата страна
цвят бял
Vertaling: "AchteruitrijCamera"
niet gevonden. ✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя (0 Hp)
Вид на скоростната кутия механичен
Брой на предавките Брой на предавките
педала на съединителя ✓
Серво на волана ✓
РТО ✓

Надстройка

Възможности за саморазтоварване 1 страна
Вътрешна дължина на каросерията 533 cm
Вътрешна ширина на каросерията 228 cm
Вътрешна височина на каросерията 150 cm
Капацитет за насипен материал 18
Измерване на насипния материал m3
Помпа ✓

Гуми / колела

Резервна гума ✓
Профил на резервната гума 1 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Шаси

Кодове за бордния

Електрически



Кабина

Вътрешен

Външни

Кормилна колонка

Ресьори

Шаси

Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо

Охладителна система

Горивна система

Изпускателна система

Мазителна система

Скоростна кутия

Съединител

Трансмисия



Надстройка

Хидравлика

вътрешно състояние

външно състояние



Самосвал

Органи за управление

Система за



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

1



Размер на гумата: 0/12R22,5
ресьори
Барабани спирачки
Мост с управляеми колела,
Механичен

2



Размер на гумата: 0/12R22,5
ресьори
Редукция на главината
Барабани спирачки

3



Размер на гумата: 0/12R22,5
ресьори
Редукция на главината
Барабани спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията