

SCHMITZ SKI 24 SL 8.2 ISOLATED DAMAGED



Номенклатурен 298846
Вид Полуремарке
Спецификация Самосвал
Година на 2014 / 06
Пробег

Шаси номер
WSK00000001280518

Техническо
Забележки
TIPPING CYLINDER BROKEN, ISOLATION
(A15)

Цена € 11900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Собствено тегло	6 960 kg
Бруто тегло	39 000 kg
Вид на шасито	пълна шаси
Материал на шасито	стомана
Kingpin размер	2 inch
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Забележки

Забележки
TIPPING CYLINDER BROKEN,
ISOLATION LEFT HAND SIDE
BROKEN

Кабина

Vertaling: "AchteruitrijCamera" ✓
niet gevonden.

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	(0 Hp)
ABS	✓
Електронна спирачна система	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 014
Материал на каросерията	Изолиран
Възможности за саморазтоварване	1 страна
Вътрешна дължина на каросерията	850 cm
Вътрешна ширина на каросерията	228 cm
Вътрешна височина на каросерията	150 cm
Капацитет за насипен материал	29
Измерване на насипния материал	m3

Мост

Марка на оста SCHMITZ

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 385/65R22,5
Вдигаща се ос
въздушни възглавници
Дискови спирачки



2

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки



3

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията