

M.A.N. 18.250 TGM AIRCO 2T LIFT



Номенклатурен 299675
Вид Камион
Спецификация Фургон
Година на 2014 / 04
Пробег 554 942 km

Шаси номер
WMAN18ZZ9EY312395

Техническо
Забележки
AIRCO
(A15)



Цена € 18900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Двойни гуми	✓
Собствено тегло	8 606 kg
Бруто тегло	18 200 kg
Общо количество на дизеловото гориво	300 литра
Различни ключалки	1
Междусово разстояние	510 cm
Тип на окачването	въздушни възглавници

Кабина

Тип на кабината	къса кабина
Автопилот	✓
Тахограф	✓
цифрови тахографи	✓
Климатик	✓
цвет	бял
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	184 Kw (250 Hp)
Евро	5
Вид на скоростната кутия	автоматичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Вътрешна дължина на каросерията	677 cm
Вътрешна ширина на каросерията	247 cm
Вътрешна височина на каросерията	227 cm
Височина на товарната платформа	127 cm
Вътрешна височина	117 cm

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд	2 000 kg
Марка на падащият борд	DHOLANDIA
Материал на падащият борд	стомана
Товароподемност на падащият борд	200x250

Забележки

Забележки	AIRCO
-----------	-------

Гуми / колела

Резервна гума	✓
Профил на резервната гума	15 mm

информация за контакт



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Шаси

Тахограф



Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Окачване



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 295/80R22,5
ресьори
Дискови спирачки
Мост с управляеми колела,
Механичен



Размер на гумата: 295/80R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията