

SCHMITZ SKO 24/LZG FP45 STEERAXLE TAILLIFT



Номенклатурен 302809
Вид Полуремарке
Спецификация Хладилен автомобил
Година на 2015 / 08
Пробег

Шаси номер
WSM00000002011794

Техническо 
Забележки
FRIGO IS NOT WORKING / LAST AXLE
(A15)

Цена € 5900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Собствено тегло	9 800 kg
Бруто тегло	42 000 kg
Вид на шасито	Непълно шаси
Материал на шасито	стомана
Kingpin размер	2 inch
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden. ✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	(0 Hp)
ABS	✓
Електронна спирачна система	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 015
Вътрешна дължина на каросерията	1 340 cm
Вътрешна ширина на каросерията	250 cm
Вътрешна височина на каросерията	255 cm
Вътрешна височина	253 cm

Охладително устройство

Марка Хладилен агрегат	Thermoking
Тип Хладилен агрегат	ct15
Дебелина на стените	40 mm

Мост

Марка на оста	SCHMITZ
---------------	---------

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд	1 500 kg
Марка на падащият борд	d hollandia
Материал на падащият борд	стомана
Товароподемност на падащият борд	200x255

Забележки

Забележки	FRIGO IS NOT WORKING / LAST AXLE STEERING / TAILLIFT / BACK DOORS
-----------	---

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 385/65R22,5
Вдигаща се ос
въздушни възглавници
Дискови спирачки



2

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки



3

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки
Мост с управляеми колела,

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията