

DAF XF 460 SUPERSPACECAB



Номенклатурен 302856
Вид Влекач
Спецификация
Година на 2014 / 07
Пробег 734 960 km

Шаси номер
XLRTEH4300G029541

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 13900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Собствено тегло	8 124 kg
Бруто тегло	20 500 kg
Общо количество на дизеловото гориво	750 литра
Височина на петото колело	116 cm
Различни ключалки	1
Междусово разстояние	380 cm
Тип на окачването	въздушни възглавници

Кабина

Тип на кабината	Super Space Cab
Автопилот	✓
Тахограф	✓
цифрови тахографи	✓
Климатик	✓
Отопление на място	✓
цвят	бял
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	340 Kw (462 Hp)
Евро	6
Вид на скоростната кутия	AS-tronic
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Шаси

Тахограф



Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 315/80R22,5
ресьори
Дискови спирачки



Размер на гумата: 315/70R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията