

HERTOGHS 03 45FT HIGH CUBE MEGA



Номенклатурен 304544
Вид Полуремарке
Спецификация Контейнеровоз
Година на 2010 / 10
Пробег

Шаси номер
XL90Z339S0C196160

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 3900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Максимално тегло	33 780 kg
Собствено тегло	5 220 kg
Бруто тегло	39 000 kg
Вид на шасито	пълна шаси
Материал на шасито	стомана
Kingpin размер	2 inch
Междоосово разстояние	884 cm
Централно мазане	✓
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

Vertaling: "AchteruitrijCamera" ✓
niet gevonden.

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	(0 Hp)
ABS	✓
Електронна спирачна система	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 010
Размери на контейнера	1X45 high cube

Мост

Марка на оста	SAF
---------------	-----

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 435/50R19,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки



Размер на гумата: 435/50R19,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки



Размер на гумата: 435/50R19,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията