


SCHMITZ SKI 24 SGF 3 25M3 STEEL SAF DRUM



Номенклатурен 306525
Вид Полуремарке
Спецификация Самосвал
Година на 2018 / 03

Шаси номер
WSK00000001301018

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Собствено тегло	9 kg
Вид на шасито	пълна шаси
Материал на шасито	стомана
Kingpin размер	2 inch
Алуминиеви джанти	✓
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden. ✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	(0 Hp)
ABS	✓
Електронна спирачна система	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 018
Възможности за саморазтоварване	1 страна
Вътрешна дължина на каросерията	750 cm
Вътрешна ширина на каросерията	233 cm
Вътрешна височина на каросерията	146 cm
Капацитет за насипен материал	25
Измерване на насипния материал	m3

Мост

Марка на оста	SAF
---------------	-----

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 385/65R22,5
Вдигаща се ос
въздушни възглавници
Барабанни спирачки



2

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки



3

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията