

PACTON TXD 339 DISC BRAKES CODE XL



Номенклатурен 306898
Вид Полуремарке
Спецификация Брезент на щори
Година на 2004 / 02
Пробег

Шаси номер
XLDTXD33900048958

Техническо 
Забележки

(A15)

Цена € 5900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите 3
Собствено тегло 6 690 kg
Бруто тегло 39 000 kg
Вид на шасито пълна шаси
Материал на шасито стомана
Kingpin размер 2 inch
Тип на окачването отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

Vertaling: "AchteruitrijCamera" ✓
niet gevonden.

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя (0 Hp)
ABS ✓
Електронна спирачна система ✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката 2 004
Вътрешна дължина на каросерията 1 360 cm
Вътрешна ширина на каросерията 248 cm
Вътрешна височина на каросерията 270 cm
Вътрешна височина 259 cm
Плъзгащ покрив ✓

Мост

Марка на оста ROR

информация за контакт



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки



2

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки



3

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията