

VOLVO FM 13.380 GLOBE 2X TANK



Номенклатурен 307027
Вид Влекач
Спецификация
Година на 2012 / 05
Пробег 843 454 km

Шаси номер
YV2JG00A5CB625405

Техническо 
Забележки

(A15)

Цена € 17950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Собствено тегло	7 770 kg
Бруто тегло	20 000 kg
Общо количество на дизеловото гориво	935 литра
2-и резервоар за дизелово гориво	✓
Височина на петото колело	116 cm
Различни ключалки	1
Междусово разстояние	380 cm
Тип на окачването	въздушни възглавници

Кабина

Автопилот	✓
Тахограф	✓
цифрови тахографи	✓
Климатик	✓
Отопление на място	✓
цвят	многоцветен
Vertaling: "AchteruitrijCamera"	✓
niet gevonden.	

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	302 Kw (410 Hp)
Евро	5
Вид на скоростната кутия	I-Shift
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

информация за контакт



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Шаси

Тахограф



Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 385/55R22,5
ресьори
Дискови спирачки
Мост с управляеми колела,
Механичен



Размер на гумата: 315/70R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията