

LANGENDORF MACHINE TRANSPORTER



Номенклатурен 307168
Вид Полуремарке
Спецификация Автомобил за превоз
Година на 1999 / 04
Пробег

Шаси номер
WLASSP331XWF53653

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 8950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Собствено тегло	11 600 kg
Бруто тегло	30 500 kg
Вид на шасито	пълна шаси
Материал на шасито	стомана
Kingpin размер	2 inch
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

Vertaling: "AchteruitrijCamera" ✓
niet gevonden.

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя (0 Hp)
ABS ✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката 1 999

Нисък товарач

Вид на ниския товарач	полунисък товарач
Височина на товарната платформа	980 cm
Дължина на S-образния подеменник	360 cm

Мост

Марка на оста BPW

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Марка на падащият борд	?
Материал на падащият борд	стомана

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

Надстройка



вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 0/11R22,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки



Размер на гумата: 0/11R22,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки



Размер на гумата: 0/11R22,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията