

FLOOR FLUO-18-30H3



Номенклатурен 307383
Вид Полуремарке
Спецификация Платформа
Година на 2006 / 04

Пробег
Шаси номер
XLT0000000W022033

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 19950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Двойни гуми	✓
Максимално тегло	35 960 kg
Собствено тегло	12 040 kg
Бруто тегло	48 000 kg
Вид на шасито	пълна шаси
Материал на шасито	стомана
Kingpin размер	2 inch
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

Vertaling: "AchteruitrijCamera" ✓
niet gevonden.

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	(0 Hp)
ABS	✓
Електронна спирачна система	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 006
Вътрешна дължина на каросерията	1 345 cm
Вътрешна ширина на каросерията	255 cm
Височина на товарната платформа	145 cm

Нисък товарач

Разтегателна шаси	среден
Дължина поднови	740

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 275/70R22,5

Вдигаща се ос

въздушни възглавници

Барабанни спирачки

Мост с управляеми колела



2

Размер на гумата: 275/70R22,5

въздушни възглавници

Барабанни спирачки

Мост с управляеми колела



3

Размер на гумата: 275/70R22,5

въздушни възглавници

Барабанни спирачки

Мост с управляеми колела

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията