

RENDERS 3AFCST08



Номенклатурен 307859
Вид Полуремарке
Спецификация Контейнеровоз
Година на 2023 / 06
Пробег

Шаси номер
NNF3AFCST08P11798

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 22950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Максимално тегло	39 400 kg
Собствено тегло	5 600 kg
Бруто тегло	45 000 kg
Вид на шасито	пълна шаси
Kingpin размер	2 inch
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

цвят	сив
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	(0 Hp)
ABS	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 023
Вътрешна височина	150 cm
Размери на контейнера	20x40x45 ft

Нисък товарач

Разтегателна шаси	среден / заден
-------------------	----------------

Мост

Марка на оста	SAF
---------------	-----

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



Размер на гумата: 385/65R22,5
Вдигаща се ос
въздушни възглавници
Дискови спирачки



Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки



Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията