

MERCEDES-BENZ ATEGO 1227 AHK TAILIFT WEB

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Номенклатурен 308564
Вид Камион
Спецификация Фургон
Година на 2019 / 10
Пробег 349 221 km

Шаси номер
WDB96702510382313

Техническо 
Забележки
Dautel 1500 kg, АНК
(A15)

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01



Цена € 39900

Оборудване

Шаси

Брой на осите	2
Конфигурация	4x2
Собствено тегло	6 946 kg
Бруто тегло	11 990 kg
Общо количество на дизеловото гориво	125 литра
Теглич	✓
Размер на шенкелния болт	40 DIN
Междусово разстояние	480 cm
Тип на окачването	въздушни възглавници

Кабина

Тип на кабината	къса кабина
Автопилот	✓
Тахограф	✓
цифрови тахографи	✓
цвят	бял
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Марка на двигателя	Mercedes
Мощност на двигателя	200 Kw (272 Hp)
Евро	6
Вид на скоростната кутия	автоматичен
Брой на предавките	Брой на предавките
Серво на волана	✓
ABS	✓
ASR	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 019
Вътрешна дължина на каросерията	726 cm
Вътрешна ширина на каросерията	248 cm
Вътрешна височина на каросерията	239 cm
Височина на товарната платформа	109 cm
Вътрешна височина	232 cm

Хидравличен падащ борд

Хидравличен падащ борд	✓
Вид на падащият борд	конзолен повдигач
Товароподемност на хидравличния падащ борд	1 500 kg
Марка на падащият борд	Dautel
Материал на падащият борд	алуминий
Товароподемност на падащият борд	180 x 248

Забележки

Забележки	Dautel 1500 kg, АНК
-----------	---------------------

Гуми / колела

Резервна гума	✓
Профил на резервната гума	16 mm

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Шаси

Тахограф



Кодове за бордния



Електрически



Кабина

Вътрешен



Външни



Кормилна колонка



Ресьори



Шаси



Спирачки



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси

1



Размер на гумата: 265/70R19,5
ресьори
Дискови спирачки
Мост с управляеми колела,
Механичен

2



Размер на гумата: 265/70R19,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки

Привод на трансмисията

Двигател общо



Охладителна система



Горивна система



Изпускателна система



Мазителна система



Скоростна кутия



Съединител



Трансмисия



Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Хидравличен падащ борд

Органи за управление



Система



информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията