

KOGEL S24-2



Номенклатурен 308712
Вид Полуремарке
Спецификация Контейнеровоз
Година на 2018 / 01
Пробег

Шаси номер
WK0S0002400212600

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 11900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Собствено тегло	5 710 kg
Бруто тегло	41 000 kg
Вид на шасито	пълна шаси
Kingpin размер	2 inch
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

цвят	сив
Vertaling: "AchteruitrijCamera" niet gevonden.	✓

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	(0 Hp)
ABS	✓
Електронна спирачна система	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 018
Вътрешна височина на каросерията	130 cm
Вътрешна височина	140 cm
Размери на контейнера	all connections

Мост

Марка на оста	SAF
---------------	-----

информация за контакт




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекциите за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 385/65R22,5
Вдигаща се ос
въздушни възглавници
Дискови спирачки



2

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки



3

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Дискови спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- 5 blue circles: Много добро състояние
- 4 blue circles: Добро състояние
- 3 blue circles: Разумен състояние
- 2 blue circles: Плавно състояние
- 1 blue circle: Не отговарят на изискванията