

KOGEL SN 24 HARD WOOD FLOOR



Номенклатурен 309015
Вид Полуремарке
Спецификация Брезент на щори
Година на 2017 / 05
Пробег

Шаси номер
WKOS0002400202966

Техническо
Забележки



(A15)

Цена € 7950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Оборудване

Шаси

Брой на осите	3
Максимално тегло	35 020 kg
Собствено тегло	6 980 kg
Бруто тегло	42 000 kg
Вид на шасито	пълна шаси
Материал на шасито	стомана
Kingpin размер	2 inch
Междусово разстояние	901 cm
Тип на окачването	отпред и отзад на въздушни възглавници

Кабина

Vertaling: "AchteruitrijCamera" ✓
niet gevonden.

Привод на трансмисията

Мощност на двигателя	(0 Hp)
ABS	✓
Електронна спирачна система	✓

Надстройка

Година на регистрация на надстройката	2 017
Вътрешна дължина на каросерията	1 360 cm
Вътрешна ширина на каросерията	248 cm
Вътрешна височина на каросерията	271 cm
Вътрешна височина	263 cm
Плъзгащ покрив	✓

Мост

Марка на оста	VALX
---------------	------

информация за контакт



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Сертифицирано, компетентно обслужване



Kleyn Trucks се отличава от конкурентите си, като предлага експертни технически услуги, инспекции за безопасност и ремонт.

Размери



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Доклад от инспекция

Надстройка

вътрешно състояние



външно състояние



Гуми / колела

Гуми



Шини и оси



1

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки



2

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки



3

Размер на гумата: 385/65R22,5
въздушни възглавници
Барабанни спирачки

информация за контакт



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда за проверка доклад

- Много добро състояние
- Добро състояние
- Разумен състояние
- Плавно състояние
- Не отговарят на изискванията