DAF XF 460 SPACECAB MEGA

Stücknummer	296732
Produktgruppe	Sattelzugmaschine
Spezifikation	
Erstzulassung Jahr	2015 / 07
Kilometerstand	1.157.587 km

Fahrgestellnummer
XLRTEH4300G038058

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis € 12950

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Doppelbereifung	√
Nutzlast	10.979 kg
Eigengewicht	8.021 kg
Bruttogewicht	19.000 kg
Tankinhalt gesamt	845 liter
Höhe der Sattelkupplung	99 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	380 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Space Cab
Tempomat	√
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	√
Digitaler Tachograph	√
Klimaanlage	√
Standheizung	√
Farbe	Mehrfarbig
Metallisch	√

Antriebsstrang

Motorleistung	338 kW (459 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	12
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√
Nebenantrieb	√

Sitze

Sitzplätze	2

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	●●●●○
Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●○○○

Kabine

Interne	●●●○○
Externe	●●●○○
Lenkung	●●●○○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●○○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●○○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●○○
Schmiersystem	●●●○○
Getriebe	●●○○○
Kupplung	●●●○○
Antrieb	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●●○○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 305/70R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 315/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen