

VOLVO FH 13.420 8X2 LIVE ANIMALS



Stücknummer 296832
Produktgruppe LKW
Spezifikation Viehtransporter
Erstzulassung Jahr 2010 / 07
Kilometerstand 787.592 km

Fahrgestellnummer
YV2AG10C4AA695178

Technischer Zustand 

Bemerkungen
NOT FOR SALE TO DENMARK
(A15)

Preis € 12950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 4
Konfiguration 8x2
Eigengewicht 20.400 kg
Bruttogewicht 29.500 kg
Tankinhalt gesamt 300 liter
Anzahl Sperren 1
Radstand 660 cm
Federungstyp Vollluft

Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine
Tempomat ✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät) ✓
Digitaler Tachograph ✓
Farbe Weiß
Rückfahrkamera ✓

Antriebsstrang

Motorhersteller Volvo
Motorleistung 315 kW (428 Hp)
Euro 5
Getriebeart I-Shift
Gänge 12
Servolenkung ✓
ABS ✓
ASR ✓
Nebenantrieb ✓

Aufbau

Laderaumlänge 986 cm
Laderaumbreite 248 cm
Laderaumhöhe 280 cm
Ladeflächenhöhe 90 cm
Durchfahrthöhe 273 cm
Pumpe ✓

Ladebordwand

Ladebordwand ✓
Ladebordwandausführung Heckklappe
Ladebordwandhersteller Zepro
Ladebordwandmaterial V2A nicht rostender Stahl
Ladebordwandgröße 273 x 248
Stromspannung der Ladebordwand 24

Bemerkungen

Bemerkungen NOT FOR SALE TO DENMARK

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 385/55R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch

2



Reifengröße: 315/60R22,5

Liftachse

Luftfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse

3



Reifengröße: 315/60R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

4



Reifengröße: 315/60R22,5

Liftachse

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen