MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 LS STREAMSPACE

Stücknummer	296874
Produktgruppe	Sattelzugmaschine
Spezifikation	
Erstzulassung Jahr	2015 / 09
Kilometerstand	399.170 km

Fahrgestellnummer
WDB9634031L963986

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis € 14900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Doppelbereifung	√
Eigengewicht	7.370 kg
Bruttogewicht	19.000 kg
Tankinhalt gesamt	630 liter
Höhe der Sattelkupplung	120 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	380 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Hochdach
Tempomat	√
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	√
Digitaler Tachograph	√
Klimaanlage	√
Standheizung	√
Farbe	Rot

Antriebsstrang

Motorleistung	315 kW (428 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Automatic
Gänge	12
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	●●●●○
Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●●○○

Kabine

Interne	●●●○○
Externe	●●●○○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●○○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●○○
Antrieb	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●○○○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 315/80R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 315/80R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen