

M.A.N. 26.290 TGM 6X2 STEERAXLE LIFT



Stücknummer 297216
Produktgruppe LKW
Spezifikation Gardinenaufleger
Erstzulassung Jahr 2015 / 11
Kilometerstand 302.822 km

Fahrgestellnummer
WMAN44ZZ8GY337646

Technischer Zustand

Bemerkungen

6x2-4 last axle steering / airco / automatic
(A15)

Preis € 31950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	3
Konfiguration	6x2
Doppelbereifung	✓
Eigengewicht	9.900 kg
Bruttogewicht	26.000 kg
Tankinhalt gesamt	400 liter
Anzahl Sperren	1
Radstand	510 cm
Federungstyp	Vollluft

Kabine

Art der Kabine	Kurze Kabine
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Farbe	Blau
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	213 kW (289 Hp)
Euro	6
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	849 cm
Laderaumbreite	249 cm
Laderaumhöhe	269 cm
Ladeflächenhöhe	118 cm
Durchfahrts Höhe	264 cm

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	2.500 kg
Ladebordwandhersteller	Zepro
Ladebordwandmaterial	Stahl
Ladebordwandgröße	200X252

Bemerkungen

Bemerkungen	6x2-4 last axle steering / airco / automatic gear
-------------	---

Kontaktinformationen



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenstreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 315/60R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch

2



Reifengröße: 315/60R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

3



Reifengröße: 315/60R22,5

Liftachse

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen