

DAF XF 105.460 SPACECAB



Stücknummer 297876
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2007 / 01
Kilometerstand 1.294.297 km

Fahrgestellnummer
XLRTE47MS0E786734

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis €9900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 8.410 kg
Bruttogewicht 20.500 kg
Tankinhalt gesamt 400 liter
Höhe der Sattelkupplung 117 cm
Anzahl Sperren 1
Radstand 380 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Space Cab
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Klimaanlage
Standklimaanlage
Standheizung
Farbe Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung 340 kW (462 Hp)
Euro 5
Getriebeart AS-Tronic
Gänge 12
Zusatzbremssystem
Retarder Marke Intarder
Servolenkung
ABS

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollcode)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen