

DAF XF 440 SPACECAB SPOILERS



Stücknummer 298109
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2017 / 02
Kilometerstand 720.679 km

Fahrgestellnummer
XLRTEH4100G145313

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 14900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	7.912 kg
Bruttogewicht	19.500 kg
Tankinhalt gesamt	1.245 liter
2. Dieseltank	✓
Höhe der Sattelkupplung	116 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	380 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Space Cab
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorhersteller	Paccar
Motorleistung	320 kW (435 Hp)
Euro	6
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollcode)	
Anzeigecodes	
Elektrisch	

Kabine

Interne	
Externe	
Lenkung	
Federung	
Fahrgestell	
Bremsen	

Antriebsstrang

Motor allgemein	
Kühlsystem	
Kraftstoffsystem	
Auspuffanlage	
Schmiersystem	
Getriebe	
Kupplung	
Antrieb	

Reifen/Räder

Reifen	
--------	---

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/80R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

	Sehr guter Zustand
	Guter Zustand
	Angemessene Staat
	Moderate Zustand
	Entspricht nicht den Anforderungen