

M.A.N. 18.440 TGX XLX SPOILERS



Stücknummer 298444
 Produktgruppe Sattelzugmaschine
 Spezifikation
 Erstzulassung Jahr 2016 / 03
 Kilometerstand 798.679 km

Fahrgestellnummer
 WMA06XZZ6GP075332

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis € 15950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	11.623 kg
Eigengewicht	7.377 kg
Bruttogewicht	19.000 kg
Tankinhalt gesamt	500 liter
Höhe der Sattelkupplung	115 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	360 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Schlafkabine
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Weiß

Antriebsstrang

Motorleistung	324 kW (440 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Getriebeart	Automatic
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Sitze

Sitzplätze	2
------------	---

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollcode)	
Anzeigecodes	
Elektrisch	

Kabine

Interne	
Externe	
Lenkung	
Federung	
Fahrgestell	
Bremsen	

Antriebsstrang

Motor allgemein	
Kühlsystem	
Kraftstoffsystem	
Auspuffanlage	
Schmiersystem	
Getriebe	
Kupplung	
Antrieb	

Reifen/Räder

Reifen	
--------	---

Reifen und Achsen



Reifengröße: 385/65R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

	Sehr guter Zustand
	Guter Zustand
	Angemessene Staat
	Moderate Zustand
	Entspricht nicht den Anforderungen