

SYSTEM TRAILERS GSTFS 10 1 AXLE STEERAXLE



Stücknummer 298855
Produktgruppe Auflieger
Spezifikation Gardinenaufleger
Erstzulassung Jahr 2012 / 07
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
WSJPRS110CTB22546

Technischer Zustand

Bemerkungen
1 AXLE STEERAXLE / 2500 KG TAILLIFT /
(A15)

Preis €8950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 1
Doppelbereifung
Bruttogewicht 25.000 kg
Art der Chassis Vollständige chassis
Chassismaterial Stahl
Kingpin Größe 2 inch
Federungstyp Vollluft

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
ABS
EBS

Aufbau

Aufbaubaujahr 2.012
Laderaumlänge 1.110 cm
Laderaumbreite 249 cm
Laderaumhöhe 267 cm
Schiebedach

Achse

Achstyp SAF

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand 2.500 kg
Ladebordwandhersteller d hollandia
Ladebordwandmaterial Stahl
Ladebordwandgröße 200x252

Bemerkungen

Bemerkungen 1 AXLE STEERAXLE / 2500
KG TAILLIFT / HARD WOOD
FLOOR / EDSCHA

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Ladebordwand

Bedienung

System

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 275/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen